Document 1
Partial translation

Cover page:

"Fluororesin Handbook"

Edited by Takaomi Satokawa

Published by Nikkan Kogyo Shinbunsha

Page 102, line 19-21:

"Although the pressure of performing varies depending on shape, size, etc., it is usually 100 · 350 kg/cm², and suitably 300 · 1000 kg/cm² for resins containing filler, and maintained for several minutes to several tens minutes."

Back cover page: Lower part two lines:

> "Fluororesin Handbook" November 30, 1990 First edition publishued

ATTACHMENT 1
Application No. 10/540,585
Attorney Docket No. 1033622-000012
Page 2 of 13

ふうをはは ハンドブッグ

里川孝臣編

日刊工業新聞社

1.4. PTPE の成形加工

93

1.4 PTFE の成形加工

1.4.1 概要

PTFB は前述のように実用されているものは溶融粘度が 380℃でも約 10¹¹ ポアダと極めて高く、一般の熱可塑性樹脂(成形時の溶融粘度 10²~10⁴) で用いられている押出、射出などの成形方法が適用できない。

このため PTFE では粉末状樹脂を常温で予備成形し、これを融点以上の 360~390℃に加熱し粒子をシンター (焼結) する。これは窯業や粉末冶金で行われているのと類似の成形法で、いわゆる焼結成形法とよばれる。

PTFE の成形法としては後述するように圧縮成形法,ラム押出成形法,ペー 以上押出成形,ディスパージョン・エナメル加工などがある。

1.4.2 成形用原料

PTFE 成形はほとんど粉体原料を用いて行われるので、原料にはポリマー組 遊成、分子量、分子分布、分岐、熱安定性などの高分子化学的性質とともに粉末 裏の見掛密度、粒子の大きさ、硬さ、形状、比表面積、粉末流動性などの物理的 整性質が重要である。このため成形原料は成形法に対応した多くの品種が商品化 製造れている。

一般に圧縮成形用,ラム押出用原料を"モールディングパウダー",ペースト 押出用原料を"ファインパウダー",含浸,塗装などに使用する懸濁液を"ディ エアイン はよび "エナメル"と称している。表 II.1.19 に各成形法に対応 する原料を示す。

(1) 圧縮成形用モールディングパウダー

正縮成形用モールディングパウダーは、比較的軟らかく加圧凝集性にすぐれ でいることが必要である。粉末は細かいほど圧縮したときボイドがなくなりや すく、物性のすぐれた成形品が得られるが、二次的に凝集しやすく、見かけ密度 が小さくなるので一般的には粒子径 20~30 μm の粉末が使用されている。

1. PTFE

袋II 1.19 PTFEの成形原料

種別	成形法	; l <u>u</u>		種	特 数
	110, 112 125	ポリフロン	テフロン	フルオン	177 PX
	圧縮 成 形 用	M12	7J, 7AJ	G 163	フィルム, グイヤフラムおよ
モールデ		M31	820J	G 307	び電気絶線用:微粉タイプ 一般用、自動成形用:造粒 タイプ
パイ ウグ ダグ		各種元填 剤配合品	各種充填 削配合品	各種充填 剤配合品	耐摩耗、耐クリー-プ用
1	ラム押出用	M25 M24	820J 914J	G 401 G 201	15~60mm#用 5~15mm#用
パフウチイン	ベースト押出用	F104 F201 F302	6 J 6CJ 62J	CD1 CD076	生テープ、パイプ用 細物チューブ、電線被覆用
ーディ ジョスパ	含浸・塗装用	D1,:D20 各 種 エナメル	§	AD1 各 種 エナメル	一般含浸、焼きつけ用 非粘着塗装用

表II.1.20 PTFE圧縮成形用パウダーの性質

ā	桓	一次粒子徑 (平均)	見かけ密度	絶縁破壊強き* (平均)	粉末流動性
ポリフロ	ンM12	$25 \mu \mathrm{m}$	320g//	14kV	不良
ポリフロ	ンM]5	30.	380	10kV以上	i <i>"</i>
テフロン	·7J	-35	270	10kV以上	"
テフロン	7 A.J	25	470	9kV以上	71
フルオン	G 163	25	375	12kV	"
フルオン	G140	25	400	12kV	1;
ポリフロ	> M31	(20-50メッシュ)	700	8kV	優秀
プフロン	820J	(20-50メッシュ)	700	61cV	"
ブルオン	/ 307	690	750	5kV	n

^{*} フリーベークのプロックから切削した0 1mm厚のデーブについて測定した平均値

比較的小型の圧縮成形、自動圧縮成形、アイソスタチック成形の分野では二次的に造粒を行ったポリフロン M31 のような流動性の良い、見かけ密度の大きい原料が使用される。おもな圧縮成形用原料の性質を表 H.1.20 に、顕微鏡写真を図 H.1.52 に示す。

PTFE を機械関連用途へ応用するため、各種充塡剤を配合して耐磨耗性や圧

<u>1.4 PTFEの</u>良形加工

表II.1.25 PTFEディスパージョンおよびエテメル

ja ja	種	形 惩	間形分含量	此 藍	粘度 (25°C)	pН
シストナフロ	'ロンD 2	水性懸濁液 水性懸濁液 水性懸濁液 水性懸濁液	60%wt 60 60 60	1.5 1.5 1.5	#925cp #925 15 #520	約10 約10 9.5 9~10
ナックリヤ	マー各種 ーエナメル メル各種	水性エナメル 水性エナメル 水性エナメル	30 - 34 36 - 42 38 - 41	1.2 1.3 1.3	約150 約200 約200	68 9 9

表II 1.26 低分子型PIFEの品番と用途

商品名,品香	特 徽/用 途	製造メーカー
ルプロン L-2 L-5 LD-1 LD-100 LA	粒径約16μm(一次粒径0.3μm)/塗料 粒径約10μm/フラスチック 徴粒子の有機分散液/潤滑剤 微粒子の有機分散液/塗装 微粒子のエアゾール	ダイキン工業
TLP-10 TLP-10F-1	粒径max 24μm/プラスチック、ゴム 粒径max 16μm/プラスチック、グリース	三井デュポン フロロケミカル
フルオンL-169 L-170 L-171	粒径 5μm/プラスチック 粒径 4μm(一次粒径0.1μm)/塗料 粒径 3~4μm/インキ	旭ICI フロロボリマー

(5) 低分子号 PTFE

低分子量 PTFE (通称 PTFE ワックス) は、重合法、放射線分解法、熱分解法などによって製造される分子量数干~数十万の PTFE で、後述のように他のプラスチックスやオイル、インク、塗料などに添加して主として低摩擦性を付与するために使用される。表 II 1.26 に市販の低分子量 PTFE の品種を示す。

1.4.3 圧縮成形

圧縮成形は PTFE の成形法として最も一般的な方法であり、シート、ブロックあるいは簡単な型物はこの方法で成形される。

PTFE 成形品の物性は原料の分子量と成形品の結晶度と成形品中に残存するボイドの3つの要素に支配される。分子量があまり低いと成形品にクラックが入って成形不能となるので市販の原料ではおよそ500万~600万以上の数平均分

99

100

1. PTFE

子量を持つ。分子量が高いほど機械的性質もすぐれたものになるが,成形可能 な範囲ではその影響は小さく,むしろ成形条件によって左右される結晶度,ボ イドの影響のほうが重要である。

結晶度は焼結の条件、ことに冷却速度に大きく依存し、融点 327℃付近の冷却速度が速いほど成形品の結晶度は小さくなる。成形品の結晶度は大きければ剛性を増し、小さければ靱性、透明性が出てくるため、それぞれの特徴を持つが、ボイドはこれが残存することによってすべての特性が悪くなるため、特に多孔質の成形品を作るとき以外はボイドのないことが望ましい。

ボイドの量は粉末の粒度が小さいほど、また予備成形圧力が大きいほど少なくなり、したがって成形品の物性には、予備成形圧力が重要な関係を持つ。圧縮成形ではこれらの要因がほぼ独立に選択でき、しかも十分な成形圧力を加えることができるため、広い範囲で成形品特性の選択が可能な成形法であり、最も物性のよい成形品が得られる。圧縮成形は大別するとフリーベーキング法とホットモールディング法にわかれる。

(1) フリーベーキング法

所望の形状もしくはそれに近い金型中に原料粉末を均一に充填し、常温でプレスにはさんで100~1,000 kg/cm² で圧縮する(予備成形またはプレフォーミング)。できた比較的もろい予備成形品(プレフォーム)を炉に入れ、普通は一定の速さで焼結温度360~380℃まで上昇させ、その温度で焼結が全体に均一に完了するまで保持し(焼成)、そのまま炉の温度を一定の速さで筆温まで降して(冷却)成形を完了する。この方法は焼成中に被焼成物に対して全く拘束力が働かないのでフリーベーキングとよばれる。

(a) 予備成形

この方法で一番宣要なのは予備成形の条件である。前記のとおり成形品の物性に最も敏感に影響するボイド量をコントロールするのは予備成形しかない。金型は成形の圧力に耐えるものならどんな材質でもよいが普通は硬質クロムメッキ鋼か、みがきステンレス鋼を用いる。金型の "さび"は製品を汚し、その性質を劣化させることもあるので常に清浄に保つ必要がある。雄、雌型のすき間は通常直径の1,000分の1程度である。

101




図 Ⅱ 1,53 ポリフロンの予備成形圧力と 寸法変化率

予備成形品は金型の寸法とおりにできるが、これを焼成したときの寸法変化を考慮に入れて金型寸法を決めなければならない。焼成による寸法変化は普遍、圧力をかけた方向には膨張し、直角方向には収縮するが、粉末の種類や成形条件によってその度合いは異なる(図 II.1.53)。

一般モールディングパウダーの見かけ密度はだいたい 0.3-0.6 (g/ml) であ




図 II.1、54 PTFEの圧縮成形

るが、これを予備成形によって真比重に近い 2.2 程度まで圧縮するのであるから金型は仕上り寸法の4倍以上の高さを必要とする(図 II.1.54)。これがポリフロン M 31 やテフロン 820 J では見かけ密度が大きいので金型は 小さくてすみ、同一の金型でより高い成形品を作ることができる。

原料を金型に充塡するときは、輸送や貯蔵中にできる大きな塊 りをできるだけ細かくほぐして粒度を揃える必要がある。粒度が不揃いであったり塊りがあったりすると、圧力のかかり方が不均一になって、焼成中に割れたり歪んだりする。加圧中には加圧に対して直角方向への樹脂の移動がほとんどないため、始めから金型の全面積にわたってできるかぎり均一に充塡し、よく表面をならす必要がある。

この場合はクリーンルームのような清潔な環境で取り扱わないと、静電気のために空気中の微細な埃を吸着し、焼成した場合成形品に褐色または黒色の"しみ"を残すので注意を要する。

雄型(プランジャ)をはめたら、粉末間の空気を除くようになるべく徐々に加圧を行う。特に加圧方向の肉厚の厚いものでは、この加圧を急ぐと空気が抜けさらないでクラックの原因になったり、ボイドが残って成形品の特性を悪くする。普通プランジャの降下速度は始めは30~50 mm/mim, 加圧の終わりには数 mm/mim 以下が適当で大きなものほど遅くする。

予備成形圧力は品物の形状、寸法などで異なるが、通常 100~350 kg/cm²、充填剤配合原料では 300~1,000 kg/cm² が適当で、その圧力で数分~数十分間保持する。これはボイドを完全になくするために必要であり、例えば加圧方向の寸法が 600 mm くらいの大きなブロックになると所定圧力に達してから、その圧力を保持中にも約 15 分間くらいはプランジャヘッドの微小降下が続くため、圧力保持時間として 20~30 分とる必要がある。成形圧力は原料によって異なり、細かい粉末ほど低い圧力でボイドがなくなることは、予備成形圧力とプレフォーム比重との関係からもわかる(図 II.1.55)。

通常のモールディングパウダーでは 300 kgf/cm² の前後の成形圧力でプレホーム密度は PTFE の真比氫 2.17 と同レベルとなるが、これを予備成形圧力の目安とする。ただし予備成形品の内部は均一な密度ではなく図 II.1.56 に示すよう

實 者 紹 介—

旦川 孝臣(さとから たかおみ)工学博士

大正15年 長崎県に生まれる

昭和25年 京部大学工学部燃料化学特本类

昭和26年 ダイキン工業開入社

昭和27年 よっ紫樹脂の製造研究に従事

昭和35年 ふっ 深樹脂の営業および開発に従業

昭和41年 ふっ 茅樹脂店用研究に從事

昭和45年 新しい含4~紫高分子の至合および疾至台の研究 に後等

昭和49年 機能性含よっ雷高分子の研究時よび調査に従事

昭和58年 ダイキン工業(株)退社

在(有)新材料研究所代表取締役

若若 「機能性含みっ葉高分子」目刊工業新陶社 「ふっ紫樹脂」(共精) 日刊工業新聞社 「オリゴマー」(共著) 嫦談社

ふっ案樹脂ハンドブック

NDC 578 4

1990 年 11 月 30 日 初版 1 刷発行

O A 浴 屈 Ш ÷ 臣 늗 没行老 虅 癥 生 光行所 日刊工業新陶社 京京都干代田区九段北一丁目 8 委10 号 (郵便等号 102) 72 諺 靐 东 (222) ? Ĩ 1 1 振帶口座 亚 京 9-186076

蓏

作 日刊工業出版プロダケション (差値はケースに) 表示してあります) 印刷所 新日本印刷株式会社 製本所 小高製本工業株式会社

落丁、乱丁本はお取替えいたします 1990 Printed in Japan

ISBN4-526-02831-2 C3043

Document 2
Partial translation

Cover page:

Perfluorocarbon resin
"Teflon® Application Handbook"


Published by DuPont-Mitsui Fluorochemicals Co. Ltd.

Page 18, line 13-19 and the figure:

- 1) molding method of molding powder
- (1) Compression molding method: For molding of billet for material, sheet, large scale billet for curving and others

Molded by the following procedures (see the figure below)

- a) filling powder in mold
- b) compressing by press to prepare a preformed article
- c) heating in the hot wind circulated-type furnace
- d) cooling and then taking out



Back cover page: Lower part three lines:

Perfluorocarbon resin
"Teflon® Application Handbook"
Published in June 1988

ATTACHMENT 1
Application No. 10/540,585
Attorney Docket No. 1033622-000012
Page 11 of 13

パーフルオロカーボン樹脂

三井・デエポンプロロケミカル株式会社

2-2 テフロン®の成形法

2-2-1 テフロン[©]TFEの成形法

テフロン[®]TFEは熱可塑性樹脂でありその鹽点は、未焼成状態では約340℃、焼成された成形品で は3270である。

融点以上に温度を上げた場合は、自色不透明の状態から半透明になる。この状態ではゴム状弾性 体であり、流動しない。熔融粘度は380℃で10°~10°ポイズである。


従って、適常の熱可塑性樹脂に用いられる射出成形や熔融押出し成形などが適用出来ず、金属の 粉末冶金に似た特殊な成形法が用いられる。

テフロン®TFEの成形法は、基本的には、次の三工程から成る。

- a〉子伽成形--原料を所定の形状に押し固め、より緻密化する。
- b) 焼成……--予備成形物を融点以上に加添して粒子同士を融落する。
- c) 冷却……結晶化度をコントロールする。

1) モールディングパウダーの成形法

- (1) 圧縮成形法:素材用ビレットやシート、切削用大型ビレット等の成形用 次の手順により成形する。(下図参照)
 - a) 会型へ粉末を充填する。
 - b) プレスにより圧縮し、予備成形物を作成する。
 - c) 熱風循環炉の中で焼成する。
 - d) 冷却して取り出す。



TFE: 150-300kg/or

と 本国土が関拓する 出版に治却する

光でん刻入り 400~1000kg/em ボイドが抜ける

粉末同志を延防なく結婚をせる

なお、ダイヤフラムバルブのダイヤフラムの様に薄肉でやや複雑な形状の成形をする時は、焼 成後金型内で圧縮しながら、加圧下で冷却するホットコイニング法を用いる。

ATTACHMENT 1
Application No. 10/540,585
Attorney Docket No. 1033622-000012
Page 13 of 13

デア配当実用ハンドブック

四和63年6月発行

発行・編集

三井・デュボンフ日日ケミガル株式会社 東京部千代田区大手町1丁日2番3号 (三井兰命ビル7機) 電話 03 (214) 5241 (代表)

印刷。與本

田中印刷與森特式会社